

遮断した時の表示と処置は！！



- ①元栓のご開放やゴムホースの抜けが無い確認。
- ②器具の買い替え、増設がないか確認
- ③普段使用していない給湯器等の大型燃焼器の使用がないか確認。

①合計・増加流量遮断



④ガス警報器作動遮断

- ①ガス警報器の作動と原因確認。

⑤感震器遮断

- ①メータに振動の影響が無い確認
- ②メータが傾いていないか確認。



コンロの消し忘れ、お湯の蛇口の閉め忘れが無い確認。
*器具使用がない場合は、ガス漏れの可能性有り。

②使用時間遮断



- ①容器バルブ、メータ入口ガス栓が締まっていけないか確認。
- ②ガス切れを確認。

③圧力低下遮断



復帰ボタンを押して1分待たずにガスを使用していないか確認。

⑥安全復帰確認中遮断

①と⑥はどちらもCの表示です。⑥の場合は、遮断後の復帰操作の後で表示されますので注意して下さい。

ボタン設定S型1999年3月、SB型2001年7月から

S型保安ガスメータの復帰方法について！！



(手順1)

全てのガス栓、器具栓を
締めてください。



(手順2)

復帰ボタン(左写真参照)を
押してください。



(手順3)

1分間以上待ち、通常の状態
(左写真参照)になるのを確
認してください。

(手順4)

ご使用になる器具のガス栓、
器具栓を開けご使用ください。

復帰ボタンを押して1分以内にガスを使用しますと再遮断(表示部がC表示)しますのでご注意ください。

その他不明点があればお気軽に
瀬戸ガス株式会社まで連絡下さい。

0561—82—1049

※祝日・日曜日などの会社定休日は
休日担当者の連絡先が上記電話
からアナウンスされます。
お急ぎの際はそちらへ連絡ください。